

Międzychód, dnia 13 sierpnia 2026 r.

Sz. P.
Magdalena Jabłońska
Daniel Kozubowski
Radni Rady Powiatu
Międzychodzkiego
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód

Odpowiadając na interpelację z dnia 29 lipca 2026 r. (data wpływu: 30 lipca 2026 r.) w sprawie pilnej naprawy uszkodzonego przepustu oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734P (ul. Gumna w m. Kwilcz) informuję, że w chwili obecnej trwają czynności mające na celu ustalenie zakresu prac niezbędnych do wykonania w obrębie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej.

Infrastruktura drogowa zlokalizowana w km 10+964 drogi nr 1734P, została uszkodzona w wyniku wystąpienia deszczy o charakterze nawalnym. Nagromadzenie się wód opadowych na działce 62/7 obr. Kwilcz, doprowadziło do podmycia przyczółku przedmiotowego przepustu czego skutkiem było osunięcie się warstw konstrukcyjnych chodnika. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że do nagromadzenia wody na styku działki 62/7 i pasa drogi powiatowej nr 1734P (dz. ewid. nr 65), doszło na skutek braku urządzeń wodnych zlokalizowanych po drugiej stronie drogi powiatowej nr 1734P tj. na działce 67/13. Zatem woda gromadząca się w rowie na działce nr 62/7 i przepuszcza pod drogą, nie ma możliwości odpływu z tego przepustu.

W dniu 6 lipca 2026 r. wystąpiliśmy z roszczeniem odszkodowawczym do naszego ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia mienia powiatu od szkód. W wyniku prowadzonego postępowania, ubezpieczyciel dokonał oceny stanu technicznego przedmiotowego przepustu i przesłał kosztorys wyceniający wartość robót naprawczych.

Nasza jednostka prowadzi w chwili obecnej postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy na działkach 67/13 oraz dz. nr 62/7 zlokalizowane są jakiegokolwiek urządzenia wodne, a jeśli tak – kto jest odpowiedzialny za ich utrzymanie. W tym celu, w dniu 21 lipca 2026 r. zwróciliśmy się z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o przesłanie informacji czy w ewidencji urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów figuruje ww. działki

ewidencyjne. Pismem z dnia 4 sierpnia 2026 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim poinformował Starostę Międzychodzkiego, że urządzenia wodne figurują w rejestrze tylko dla działki 62/7. Ww. jednostka wskazała, że na działce 67/13 przedmiotowe urządzenia nie występują, informując jednocześnie, że prowadzona ewidencja melioracji wodnych ma jedynie charakter rejestrowy, nie tworzy stanu prawnego i nie może stanowić wyłącznej podstawy do ustalenia stanu rzeczywistego (istniejącego). Z uwagi na powyższe stwierdzenia, w dniu 12 sierpnia 2026 r. analogiczny wniosek o udzielenie informacji, został przekazany Gminie Kwilcz.

Ustalenie stanu faktycznego urządzeń wodnych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1734P, jest w tym przypadku działaniem kluczowym. Jeżeli w rejestrach gminy Kwilcz wyszczególnione są urządzenia wodne na działce 67/13 mogące odbierać wody opadowe z działki nr 62/7 i pasa drogowego, wówczas działaniem zasadnym będzie wezwanie właściciela nieruchomości do ich odtworzenia. Powiat Międzychodzki niezwłocznie przystąpi wówczas do prac polegających na odtworzeniu przepustu oraz chodnika drogi powiatowej. W przypadku gdy w żadnych dostępnych materiałach nie odnajdą się dane urządzeń wodnych na dz. nr 67/13 lub ich odtworzenie okaże się niemożliwe oraz jeżeli nie pojawią się inne przesłanki wskazujące na konieczność utrzymania przepustu pod drogą powiatową, wówczas działaniem właściwym będzie likwidacja tego urządzenia poprzez jego zabetonowanie, umocnienie skarpy nasypu drogowego i odtworzenie chodnika.

W naszej ocenie, utrzymanie przepływu wód opadowych z działki nr 62/7 pod nawierzchnią drogi powiatowej nr 1734P - jest zasadne. Zapobiegnie to dalszemu zalewaniu terenów sąsiadujących z działką 62/7 obr. Kwilcz w przypadku ponownego wystąpienia deszczy o charakterze nawalnym. Niestety odtworzenie dawnych stosunków wodnych, wymaga działania nie tylko zarządcy drogi powiatowej nr 1735P, lecz również zaangażowania właścicieli terenów sąsiadujących z tą drogą oraz wsparcia przedstawicieli lokalnych władz samorządowych (Gminy Kwilcz). Nasza jednostka nie podejmie się wykonania infrastruktury umożliwiającej przepływ wód opadowych na działkę prywatną, bez wcześniejszego ustalenia możliwości i działań niezbędnych do wykonania w celu zagospodarowania tej wody. Ze względu na powyższe czynniki, wszelkie prace odtworzeniowe realizowane będą na przedmiotowym odcinku drogi, niezwłocznie po otrzymaniu danych kluczowych dla ustalenia zakresu prac. W chwili obecnej, działania naszej jednostki sprowadzają się jedynie do zabezpieczenia i oznakowania uszkodzonej infrastruktury drogowej oraz bieżącego monitorowania jej stanu w tym miejscu.

z up. STAROSTY
mgr Waldemar Górczyński
WICESTAROSTA



